FIXTRAILER

www.fixtrailer.com
ventas@fixtrailer.com

No. 12195

CLIENTE	Werner			FECHA	05/12/2022
UNIDAD	2858	CONTACTO	Javier F.	UBICACIÓN	Planta # 3



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		se clausuro booster	
B		del eje 1 lado izquierdo	
C			
D			
E			
F			
G			
H	1	servicio	
I			
J			

Ubicación de reparación: **En sitio** ☑ **En taller** ☐

Revisado por: _____ Técnico: Edwin E. López ch

Firma: _____ Firma: Román Flores R.