



FIX TRAILER. S. DE R.L. DE C.V.

CEL (656) 311 9697
NEXTTEL 72*15*77689

WWW.FIXTRAILER.COM
VENTAS@FIXTRAILER.COM

ORDEN DE SERVICIO

No. 5341




08 / 22 / 19

MES / DIA / AÑO

Werner Co.

CLIENTE

NOMBRE DE CONTACTO



CAJA	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	FIRMA
5053179	- Se le enderezó el patin y se le puso 1 tornillo de 5/8 x 2 Completo	
45503	- Se le cambiaron 3 pier de piso nuevo. 15 tornillos de 1/4 x 2 de piso	
45864	- Se le cambiaron 2 pier de piso nuevo. 12 tornillos de 1/4 x 2 de piso	
45565	- 1 desponche posición # 11 LFO	
45677	- Se le cambiaron 2 llantas posición # 15 y 16	
	# 15 LRO DOT 4213 FIRESTONE 295/75R22.5	
	# 16 LRI DOT 2010 FIRESTONE 295/75R 22.5	
	1 servicio	

SE AUTORIZA TRABAJO?

☒ SI

☐ NO

TRABAJO REVISADO POR:

TÉCNICO:

FIRMA:

FIRMA:

Edwin E. López ch