FIXTRAILER

www.fixtrailer.com
ventas@fixtrailer.com

No. 10776

CLIENTE	Smurfit Kappa			FECHA	23/05/22
UNIDAD	16	CONTACTO	Angel	UBICACIÓN	Panta 2



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A	una	Llanta nueva DOLFO	
B		DO 4613 BRIDGESTONE	
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J	un	servicio	

Ubicación de reparación: **En sitio** ☐ **En taller** ☐

Revisado por: _____ Técnico: _____

Firma: _____ Firma: _____