


CLIENTE	Poligroup			FECHA	22/07/2022
UNIDAD	VARIAS	CONTACTO	Oscar Manriquez	UBICACIÓN	planta 1



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / ID PARTE
A		se entregaron 4 plafones	
B		2250-1R.	
C			
D			
E			
F			
G			
H	1	servicio	
I			
J			

Ubicación de reparación:

En sitio ☒ En taller ☐

Revisado por: Oscar Manriquez
Firma: [Signature]

Técnico: Edwin E. López
Firma: [Signature]