


CLIENTE	Smurfit Kappa			FECHA	17/10/24
UNIDAD	15	CONTACTO	Alvaro	UBICACIÓN	expansion



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		Reparación de piso	
B			
C		Se le cambiaron	
D	3	pies de madera nueva	
E			
F			
G			
H	1	Servicio # 2	

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☐

Revisado por: _____

Técnico: Roman F.R.

Firma: _____

Firma: _____