


CLIENTE	Smurfit Kappa			FECHA	21/01/24
UNIDAD	699	CONTACTO	alvaro	UBICACIÓN	expansion



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		sele isieron	
B			
C	3	cambios de llantas	LST
D			RST
E			RRO
F		material de ellos	
G			
H			

Ubicación de reparación:

En sitio



En taller

7

Cotización

11

Realizada

□

Revisado por: _____

Técnico: Roman K.R.

Firma: _____

Firma: _____