


CLIENTE	EVO				FECHA	24	4	25
UNIDAD	02	CONTACTO	E. Fraire	UBICACIÓN	Cedem 2			



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A	2	desponches sencillos	L20 x 200
B			
C			
D			
E			
F			
G	1	Servicio	
H			

Ubicación de reparación:

En sitio



En taller



Cotización



Realizada



Revisado por:

Las Hojas A

Técnico:

Alonso Hidalgo

Firma:

[Handwritten signature]

Firma:

Marcio Cruz