


CLIENTE	Hannon	FECHA	21/6/25
UNIDAD	03106	CONTACTO	Renee Q
UBICACIÓN	av del Charro		



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A	2	cambios de llantas	
B		Sumitomo 295/75 R22.5	RR1
C		DOT 0820 .1523	
D		FROMVAY 295/75 R22.5	RR0
E		DOT 4922 .1523	
F		y se le puso	
G	1	Soguetera lado derecho	
H	1	Servicio	

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☒

Revisado por: _____

Técnico: Roman F.R.

Firma: _____

Firma: _____