


CLIENTE	SmurFit			FECHA	11/06/25
UNIDAD	46	CONTACTO	Alvaro	UBICACIÓN	expansion



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		Reparacion de piso	
B			
C		Sele cambiaron	
D			
E	2	pies de madera en	
F		piso	
G			
H			

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☒

Revisado por: _____

Técnico: Roman F.R.

Firma: [Signature]

Firma: _____