


CLIENTE	SCHWEIDER			FECHA	12/06/25
UNIDAD	4619	CONTACTO	Hector H	UBICACIÓN	Santa teresa

ND 93180



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		Reparacion de piso	
B		Sele cambiaron	
C			
D	3	pies de madera en	
E		piso	
F			
G			
H			

Ubicación de reparación:

En sitio

☒

En taller

☐

Cotización

☐

Realizada

☒

Revisado por: _____

Firma: _____

Técnico: Roman F.R.

Firma: Edwin Lopez