


CLIENTE	TNC H	FECHA	16/06/25
UNIDAD	54+208	CONTACTO	Diego A.
		UBICACIÓN	Santa teresa



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		Se reparo corto	
B		en direccionales	
C		de ambos lados	
D			
E			
F			
G			
H	1	servicio #4	

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☒

Revisado por: _____

Técnico: Roman F.R.

Firma: _____

Firma: _____