


CLIENTE	orora	FECHA	23/07/25
UNIDAD	53257	CONTACTO	Edgar H



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		Se le cambio la manita azul	
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H	1	Servicio #2	

Ubicación de reparación:

En sitio En taller

Cotización Realizada

Revisado por: Josepina
Firma: 23/07/25.

Técnico: Roman F.R.
Firma: _____