




www.fixtrailer.com
ventas@fixtrailer.com

No. 16393

CLIENTE	Tecma Tapioca			FECHA	11/08/2025
UNIDAD	53658	CONTACTO	Omar Muñoz M	UBICACIÓN	Planta # 4



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / ID PARTE
A		Se soldo a base de Lodera	
B	1	electrabo 7018	
C	1	soaquitera nueva	
D	3	tornillos de 1/4 x 2	
E			
F			
G			
H	1	Servicio	

Ubicación de reparación:

En sitio ☒ En taller ☐

Cotización ☐ Realizada ☒

Revisado por:

Firma:

Omar Muñoz M

Técnico: Edwin E. López de

Firma: