


CLIENTE	SCHWEIDER			FECHA	15/05/25
UNIDAD	CX51885	CONTACTO	Hector H	UBICACIÓN	Santa teresa



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		Sele cambio	
B			
C	1	bisagra en puerta	
D		lado izquierdo parte	
E		de abajo	
F			
G	1	electrodo 6013	
H			

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☐

Revisado por: _____

Firma: _____

Técnico: Roman F-R

Firma: _____