


CLIENTE	Smurfit			FECHA	05 6 25
UNIDAD	58	CONTACTO	Alvaro	UBICACIÓN	Expansión



RENGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A	2	balancines nuevos	37
B	1	Peine de muelles	33
C	4	tornillos de 98X5 completos	
D			
E			
F			
G			
H			

Ubicación de reparación:

En sitio

Cotización

En taller

Revisado por: _____

Técnico: Alonso Hidalgo

Firma:

Firma: