


CLIENTE	smurfit	FECHA	19/09/2025
UNIDAD	108	CONTACTO	Alvaro
		UBICACIÓN	Planta 1



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A	1	cambio de llanta	RFO
B		295/75R22.5	
C		DOT 4322	
D			
E			
F			
G			
H			

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☒

Revisado por: _____

Técnico: Roman F.R.

Firma: _____

Firma: Edgar F.