


CLIENTE	Smorfit			FECHA	15/10/25
UNIDAD	05	CONTACTO	Alvaro	UBICACIÓN	Expansión



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A	1	llanta Seminueva	
B		Bridgestone DOT 2318	LRI
C			
D			
E			
F			
G			
H			

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☒

Revisado por: _____

Firma: _____

Técnico: Alonso W. delgo

Firma: Fernando Esquivel