


CLIENTE	Tatung			FECHA	15/01/25
UNIDAD		CONTACTO	Adriana	UBICACIÓN	masa

CMAU4782812



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A		sele ajustaron	
B			
C		19 balatas de	
D		los 4 lados	
E			
F			
G			
H			

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☒

Revisado por: _____

Técnico: Roman F.R.

Firma: _____

Firma: _____