


CLIENTE	EP Leasing	FECHA	28/10/25
UNIDAD	3286	CONTACTO	Oscar
UBICACIÓN	Rio		



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A	1	Revisión General	
B	2	plafon lateral	
C	1	Inspección anual DOT	
D			
E			
F			
G	1	Servicio	
H			

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☒

Revisado por: Oscar Aguilar
Firma: [Signature]

Técnico: Alonso Hidalgo
Firma: Fernando Esquivel