


CLIENTE	Polygraf	FECHA	17/10/2025
UNIDAD	Pes006	CONTACTO	Jose Ramos
UBICACIÓN	Planta #2		



REGLÓN	CANTIDAD	DETALLE DE PARTES O SERVICIOS	POSICIÓN / IDPARTE
A	1	Cambio de llanta de Polygraf	14
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			

Ubicación de reparación:

En sitio ☒

En taller ☐

Cotización ☐

Realizada ☒

Revisado por:

Sergio Lopez

Técnico:

Roman F. B.

Firma:

S. Lopez

Firma:

Edgar E.